

Приложение № 1  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  
№ 09 – 001 от «19» сентября 2016г.

**I. Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка).**

Наименование объекта: **ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.**

Вид объекта: **Учебное здание.**

Адрес объекта: **454080, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 75.**

№ п/п.	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию.	Есть.	---	1	Отсутствует кнопка вызова персонала. Отсутствует информационная вывеска.	О, С, К, Г.	Установка кнопки вызова персонала. Установка информационной вывески.	Текущий ремонт.
1.2	Путь (пути) движения на территории.	Есть.	---	2,3,4,5	Отсутствует тактильное покрытие от парковок автомобилей до главного и запасного входов. Высота бордюров по краям пешеходных путей на территории менее 0,05 м.	О, С, К, Г.	Нанесение тактильного покрытия от парковок автомобилей до главного и запасного входов. Выровнять высоту бордюров по краям пешеходных путей на территории до 0,05 м. (СП 59.13330.2012)	Текущий ремонт.

1.3	Лестница (наружная).	Нет.	---	---	---	---	---	---
1.4	Пандус (наружный).	Нет.	---	---	---	---	---	---
1.5	Автостоянка и парковка.	Есть.	---	7,8,9	Отсутствует разметка на поверхности покрытия парковочных мест для инвалидов. Недопустимая высота бордюра – 0,1 м.	О, С, К, Г.	Оборудовать не менее 2 (двух) парковочных мест для инвалидов перед главным и не менее 2 (двух) перед эвакуационным входами. На парковке перед эвакуационным входом установить дорожные знаки. Нанесение специальной разметки на поверхность покрытия парковочных мест для инвалидов. Монтаж пандуса с нормативным углом уклона (1:10) с установкой бордюров по краям пандуса с высотой 0,05 м. над уровнем пандуса с противоскользящим покрытием. (СП 59.13330.2012)	Текущий ремонт.

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию.	ДП-И (Г)	---	1,2,3,4,5,6,7,8,9	Текущий ремонт.

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.